

Webinar: Maschinenelemente

Thema: Wöhlerkurve und Smith-Diagramm zeichnen und verstehen.



Teilthemen:

1. Statische und Dynamische Beanspruchungen von Werkstoffen
2. Wöhlerkurve für Werkstoffe
3. Smith-Diagramm für Werkstoffe
4. Erstellen eines Smith-Diagramms
5. Größen eines Smith-Diagramms