

Herleitung Smith-Diagramm




Einteilung schwingender Beanspruchungen



- b... reine Zugschwellbeanspruchung
- d... reine Wechselbeanspruchung
- f... reine Druckschwellbeanspruchung



Herleitung Smith-Diagramm



- Höhe von σ_A abhängig von $\sigma_m \rightarrow$ Wöhlerkurve